




圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B3732	前面板組件	
②	B3255	盒子/左	附橡膠腳墊
③	B2978	盒子/右	附橡膠腳墊
④	B2979	變壓器	100V
	B2983	變壓器	110V
	B2836	變壓器	120V
	B2984	變壓器	220V
	B2985	變壓器	230V
	B3067	變壓器	240V
⑤	B2852	電源開關	
⑥	B2403	保險絲/250V-2A	100-110V
	B3101	保險絲/250V-2A	120V
	B2987	保險絲/250V-1A	220-240V

圖號	部件編號	部件名稱	規格
⑦	B2387	電源線三芯美國式插頭	100V
	B2419	電源線三芯美國式插頭	120V 美國用
	B2421	電源線三芯沒有插頭	
	B2422	電源線三芯英國標準插頭	
	B2424	電源線三芯歐洲式插頭	
	B2425	電源線三芯英國標準插頭	
	B2436	電源線三芯中國式插頭	220V
	B2426	電源線三芯歐洲式插頭	
	B3508	電源線三芯美國式插頭	
	B3550	電源線三芯以色列式插頭	
	B3616	電源線三芯巴西式插頭	
⑧	B2972	插卡	
⑨	B3253	中繼線	



圖號	部件編號	部件名稱	規格
①～④	FX9501-01	HAKKO FX-9501	24V-70W

圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B3514	手柄組件	附電線組件
②	B2577	圓環襯墊	
③	B2578	圓環	
④	B2971	長套頭	附手柄護套、圓環
⑤		焊鐵頭	參照後頁
⑥	B2300	抗熱墊片	



溫度單位	攝氏
省電源	0分
下限設定溫度	150℃
主管或操作員補正限制設定	4 0
設定溫度	350℃
蜂鳴器設置 (C-E 聲音, S-E 聲音)	打開
蜂鳴器設置 (設置溫度警報)	打開

● 要變更主管或操作員補正限制設定時，其程序如下：進入本模式後，顯示幕會顯示 或 。

：插卡不插入的話，無法輸入焊煙頭補正值。

：插卡不插入，即可輸入焊煙頭補正值。

按下 或 鈕選擇 或 後按下 鈕。

圖號	部件編號	部件名稱	規格
①~⑧	FH200-02	焊鐵座	附清潔海綿

圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B3001	焊鐵插架	附螺絲
②	B2791	護夾子	
③	B3248	焊鐵插架座	
④	B3251	焊鐵架底座	附橡膠腳墊
⑤	A1519	清潔海綿	
⑥	B3249	清潔器底座	附橡膠腳墊
⑦	B3250	支架	
⑧	B3252	開關護套元件	

圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B2756	焊鐵頭插座	

按下 (*) 鈕一次 → SLP

將焊鐵放置於焊鐵座後立即啟動省電源機能。

按下 (▲) 鈕(10次) → 210

將焊鐵放置於焊鐵座10分鐘時，自動啟動省電源機能，溫度降至200°C/400°F下。

按下 (*) 鈕一次 → SLP

按下 (▲) 鈕(20次) → 230











































將焊鐵放置於焊鐵座30分鐘時，自動電源關閉機能啟動，發熱元件斷電。

按下 (*) 鈕一次 → ---












如果電線組件未接續控制臺，或錯誤之焊鐵的話，**C-E** 會顯示。





5. 焊鐵頭的種類

					
單位：mm					
B型	T12-B B型 	T12-B2 0.5B型 	T12-B3 0.7B型 	T12-B4 0.4B型 	T12-BL BL型 
BC型	T12-BC1 1BC型 T12-BCF1 1BC型 斜面部份鍍錫 	T12-BC2 2BC型 T12-BCF2 2BC型 斜面部份鍍錫 	T12-BC3 3BC型 T12-BCF3 3BC型 斜面部份鍍錫 		
C型	T12-C08 0.8C型 	T12-C1 1C型 	T12-C4 4C型 T12-CF4 4C型 斜面部份鍍錫 		
D型	T12-D08 0.8D型 	T12-D12 1.2D型 	T12-D16 1.6D型 	T12-D24 2.4D型 	T12-D4 4D型 
	T12-D52 5.2D型 	T12-DL08 0.8DL型 	T12-DL12 1.2DL型 	T12-DL32 3.2DL型 	T12-DL52 5.2DL型 
I型	T12-I I型 	T12-IL IL型 	T12-ILS ILS型 		
J型	T12-J02 0.2J型 	T12-JL02 0.2JL型 	T12-JS02 0.2JS型 		
K型	T12-K K型 	T12-KF KF型 	T12-KL KL型 	T12-KR KR型 	T12-KU KU型 
管道型	T12-1001 管道型 5.1 × 4.6 	T12-1002 管道型 5.1 × 10.4 	T12-1003 管道型 9.5 × 18.3 	T12-1004 管道型 9.5 × 15.8 	T12-1005 管道型 9.5 × 13.2 
	T12-1006 管道型 6.9 × 11.4 	T12-1007 管道型 7.9 × 18.8 	T12-1008 管道型 19.5 × 10.2 	T12-1009 管道型 13.4 × 20.5 	T12-1010 管道型 19.5 × 12 



四邊型











T12-1201 四邊型 13.6 × 8.5 	T12-1202 四邊型 10.3 × 10.3 	T12-1203 四邊型 12.8 × 12.8 	T12-1204 四邊型 17.9 × 17.9 	T12-1205 四邊型 23.4 × 17.3 
--	---	---	---	---

T12-1206 四邊型 22.5 × 16.5 	T12-1207 四邊型 15.5 × 15.5 	T12-1208 四邊型 15.8 × 15.8 	T12-1209 四邊型 8.4 × 8.4 
---	---	---	---







T12-1401 抹刀型 10.4 	T12-1402 抹刀型 15.7 	T12-1403 抹刀型 21.2 	T12-1404 抹刀型 25 
--	--	--	--

抹刀型







T12-1405 抹刀型 32 	T12-1406 抹刀型 40 
--	--

T12-B2Z 0.5B型(Z) 	T12-BC1Z 1BC型(Z) T12-BCF1Z 1BC型(Z) 斜面部份鍍錫 	T12-BC2Z 2BC型(Z) T12-BCF2Z 2BC型(Z) 斜面部份鍍錫 	T12-BC3Z 3BC型(Z) T12-BCF3Z 3BC型(Z) 斜面部份鍍錫 	T12-BZ B型(Z) 
T12-C4Z 4C型(Z) T12-CF4Z 4C型(Z) 斜面部份鍍錫 	T12-D12Z 1.2D型(Z) 	T12-D16Z 1.6D型(Z) 	T12-D24Z 2.4D型(Z) 	T12-D4Z 4D型(Z) 

特殊加工型

T12-KFZ KF型(Z) 	T12-KRZ KR型(Z) 	T12-BCM2 2BC型 附有溝 	T12-BCM3 3BC型 附有溝 
T12-1610 	T12-1612 		

高熱容量型

				
T12-WB2 0.5WB型 	T12-WD08 0.8WD型 	T12-WD12 1.2WD型 	T12-WD16 1.6WD型 	T12-WD52 5.2WD型 
T12-WI WI型 